

Tips voor het onderhoud en de onderhoudsinstructies voor *Erdi* blikσχaren

Alle blikσχaren moeten regelmatig worden verzorgd en onderhouden om een probleemloze werking te waarborgen. Het onderhoudsinterval is afhankelijk van de wijze en frequentie waarop de schaar wordt gebruikt.

Standaard blikσχaren

Blikσχaren met hefboomoverbrenging

- 1 Bij het snijden van koperplaat of gegalvaniseerd plaatstaal moet de snijkant af en toe met een iets geoliede doek worden afgeveegd. Hiermee wordt materiaalslijpsel van de snijkant verwijderd.



- 2 De schaar moet regelmatig bij de schroefverbinding en aan de binnenzijden van de lemmeten worden geolied.



- 3 Als de snijkant roestig is of krassen vertoont, kan dit worden verwijderd door er voorzichtig met een oliesteen over te gaan.



- 4 Als de schaar te veel speling heeft, moet de schroef worden afgesteld. Hierbij moet de schaar nog iets kunnen worden geopend en gesloten.

